




# 7000 SERIE

## RESPIRADORES REUTILIZABLES



**MOLDEX**  
Ideas that wear well.

### FÁCIL DE USAR

El respirador de media máscara Serie 7000 está diseñado específicamente para adaptarse cómodamente al contorno facial y presenta un diseño moderno que facilita su aceptación por parte de los trabajadores. La hebilla curva del cuello y el soporte ajustable para la cabeza garantizan un ajuste cómodo y personalizado para la mayoría de los usuarios, sin puntos de presión.

### LIGERO Y DE PERFIL BAJO

Los trabajadores disfrutarán de la comodidad durante todo el día que ofrecen las ligeras máscaras de la Serie 7000. Su diseño compacto y de perfil bajo proporciona un amplio campo de visión y las hace ideales para usarlas debajo de cascos de soldadura.

### CORREA ABATIBLE/BLOQUEABLE

En modo desplegable, la mascarilla se puede guardar cómodamente alrededor del cuello mientras se desplaza. Gire la correa a la posición de bloqueo para colocarse rápidamente una mascarilla preajustada para mayor comodidad.

### MANTENIMIENTO SIMPLIFICADO

Menos piezas de repuesto y un desmontaje extremadamente sencillo hacen que la limpieza y el mantenimiento de la Serie 7000 sean fáciles.

### CARACTERÍSTICAS

- Diseño elegante para una apariencia moderna y de alta tecnología y una mayor aceptación por parte de los trabajadores.
- El diseño liviano más el área de sellado extra ancha brinda comodidad durante todo el día.
- Diseño compacto y de perfil bajo que se adapta bien debajo de cascos de soldadura y con gafas de seguridad.
- La máscara se despliega para guardarla cómodamente alrededor del cuello o se traba para un ajuste personalizado.
- Soporte para la cabeza ajustable y hebillas de cuello curvas para mayor comodidad.
- Amplio campo de visión.
- Mantenimiento sencillo con muy pocas piezas de repuesto.
- Disponible premontado con las combinaciones de cartucho/filtro más populares y también como componentes individuales.
- 100% libre de PVC para una alternativa más ecológica.



# 7000 SERIE

## RESPIRADORES REUTILIZABLES

NÚMERO DE PIEZA / DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	MOSTRAR	CASO
7001/2/3 Solo máscara	Tallas pequeñas, medianas y grandes	1 bolsa	12 bolsas
Respirador preensamblado para vapores orgánicos 7101/2/3	Tallas pequeñas, medianas y grandes	1 bolsa	12 bolsas
Respirador preensamblado para pintura en aerosol/pesticidas sin aceite 7111/2/3	Tallas pequeñas, medianas y grandes	1 bolsa	12 bolsas
7171/2/3 Pintura en aerosol/pesticida a base de aceite o agua Respirador preensamblado	Tallas pequeñas, medianas y grandes	1 bolsa	12 bolsas
7601/2/3 Multigas/Vapor Inteligente® Respirador preensamblado con cartuchos	Tallas pequeñas, medianas y grandes	1 bolsa	12 bolsas
7941/2/3 Respirador preensamblado P100	Tallas pequeñas, medianas y grandes	1 bolsa	12 bolsas

### ADVERTENCIA AL USUARIO

1. Siga todas las instrucciones y advertencias sobre el uso de este respirador y úselo durante toda la exposición. De lo contrario, se reducirá la eficacia del respirador y la protección del usuario, lo que podría causar enfermedades o la muerte.
2. Para un uso adecuado, consulte a su supervisor o llame al +1 (800) 421-0668 o +1 (310) 837-6500, ext. 512/550.
3. El usuario debe recibir capacitación previa del empleador sobre el uso correcto del respirador, de acuerdo con las normas de seguridad y salud aplicables, para el contaminante y el nivel de exposición en el área de trabajo asignada. Cada usuario debe contar con un Programa de Capacitación Respiratoria por escrito, que debe seguir antes del primer uso. Este debe cumplir con todos los requisitos de las normas aplicables, incluyendo OSHA 29 CFR 1910.134 y, en Canadá, CSA Z 94.4, como capacitación, pruebas de ajuste, evaluación médica y las normas específicas de OSHA para sustancias.
4. Los vapores, gases, polvos, nieblas, humos y otros contaminantes que pueden ser peligrosos para la salud incluyen aquellos que no se pueden ver, saborear ni oler.
5. Consulte con su supervisor sobre los cartuchos y/o filtros adecuados para los contaminantes en su área de trabajo.
6. Se debe realizar una prueba de ajuste cualitativa o cuantitativa antes de asignar un respirador. Consulte la norma OSHA 29 CFR 1910.134 (f) vigente.
7. Esta máscara de respirador, al combinarse con cualquier disco filtrante para vapores orgánicos y/o gases ácidos/partículas con niveles de molestia, no puede utilizarse para contaminantes de vapores orgánicos o gases ácidos que excedan su Límite de Exposición Permissible (PEL) respectivo de la OSHA u otros Límites de Exposición Ocupacional (OEL) gubernamentales, el que sea menor. El nivel de molestia se refiere a concentraciones que no exceden el PEL o el OEL, el que sea menor.

### AVISO IMPORTANTE A LOS USUARIOS

Usted es responsable de comprender y seguir todas las advertencias, restricciones y demás información contenida en el manual de instrucciones antes de entrar en un área de trabajo contaminada. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar enfermedades o la muerte.

### USO CONTRA:

1. Contaminantes especificados en la etiqueta de aprobación de NIOSH, matriz, cartuchos o filtros y de acuerdo con todas las limitaciones y regulaciones de seguridad y salud aplicables, incluida OSHA.
2. Contaminantes con buenas propiedades de advertencia, es decir, olor, sabor o irritación.

### NO USAR CONTRA:

1. Concentraciones de contaminantes que son desconocidas o que suponen un peligro inmediato para la vida o la salud.
2. Concentraciones de contaminantes que excedan la concentración máxima de uso o 10 veces el límite de exposición permisible de OSHA (PEL), el que sea menor, o de acuerdo con las regulaciones gubernamentales aplicables.
3. Gases o vapores con escasas propiedades de advertencia o que generen altos calores de reacción, o aerosoles de pintura que contengan isocianatos.
4. Chorro de arena.
5. Nieblas a base de aceite con filtros N.

### RESTRICCIONES:

1. Este respirador no suministra oxígeno y no debe utilizarse en atmósferas que contiene menos del 19,5% de oxígeno.
2. No permanezca en el área contaminada si se produce algún malestar físico, por ejemplo dificultad para respirar, mareos o náuseas.
3. Abandone el área contaminada y reemplace el respirador y/o el cartucho o filtro si está dañado, dañado, distorsionado, no se puede obtener un ajuste adecuado, siente sabor, olor o irritación por contaminantes o se dificulta la respiración.
4. No altere, modifique ni maltrate este respirador.
5. Guarde el respirador en una bolsa sellada en un área limpia, seca y no contaminada.
6. Deseche la pieza facial y/o los cartuchos y discos/filtros de acuerdo con sus política del empleador y regulaciones aplicables.
7. Se requieren filtros N, R o P para partículas.
8. **Donde haya nieblas de aceite**, ya sea solo o en combinación con partículas sólidas, No utilice los filtros R o P durante más de un turno de trabajo de ocho horas. Deséchelos a más tardar ocho horas después del primer uso. No exceda 10 veces el PEL o una carga total de 200 mg por respirador, lo que sea menor. Es responsabilidad del usuario conocer el PEL y la concentración del contaminante, la tasa máxima de trabajo del empleado y cualquier otra información específica del lugar de trabajo para calcular la carga del filtro. En presencia de neblinas de aceite, no utilice filtros N.
9. Deseche todos los cartuchos, filtros N, R, P a más tardar treinta días después de a) el primer uso, y/o b) retirar de la bolsa sellada.
10. Use cartuchos, filtros y máscaras antes de la fecha de vencimiento impresa en la caja o bolsa.
11. Si se utiliza para soldar, utilice protección adecuada para los ojos y la cara.

### GARANTÍA LIMITADA AVISO IMPORTANTE PARA EL COMPRADOR

Esta garantía limitada sustituye las garantías de comerciabilidad, idoneidad para fines específicos y cualquier otra garantía, expresa o implícita. No existen otras garantías que excedan la descripción del presente documento. Los productos vendidos cumplirán con los estándares y especificaciones físicas de Moldex. Remedios exclusivos: La indemnización por el incumplimiento de esta garantía limitada se limita a la reposición de la cantidad de productos Moldex que presenten defectos de fabricación. Salvo lo dispuesto anteriormente, Moldex no será responsable de ninguna pérdida, daño o responsabilidad, ya sea directa, indirecta, incidental, especial o consecuente, derivada de la venta, el uso o el mal uso, o de la imposibilidad de usar los productos por parte del usuario.

### ASISTENCIA TÉCNICA MOLDEX

Para obtener más información, llame al +1 (800) 421-0668 o al +1 (310) 837-6500, ext. 512/550 o envíe un correo electrónico a: sales@moldex.com, tech@moldex.com o visite www.moldex.com.

### DISTRIBUIDO POR:



**Alca Company**  
Seguridad Industrial Total

AlcaCompanySAC LÍNEA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL  
Jr. 10 de Diciembre 171 - Comas - Lima. Teléfono: 01 6832 816 / +51 960 817 528

PARA MAYOR INFORMACIÓN  
ventas@alcacompany.com